

○令和6年度 指定通学路の危険箇所の把握と対策一覧表

通しNo.	学校名	関連路線名	危険箇所	現在の状況・危険の内容	希望する修繕・改善方法等	対応機関・課	対応方法	問題点	現地確認日	対応済
1	古河第一小学校	0241、K0458	主要地方道佐野古河線	・横断歩道が消えかかっているため危険である。	・横断歩道の塗り直しをしてほしい。	古河警察署	・横断歩道補修		R6. 7. 29	工事完了
2	古河第四小学校	K1327	四小前の歩道橋下のT字路	県道原中田線とのT字路付近の整備が悪く、また側溝のふたとの段差があり登校中に1年生が転倒することもあり危険である。	・T字路付近の整備と路面の段差をなくして欲しい。	境工事事務所	・段差補修		R6. 7. 31	8/7対応済
3	古河第四小学校	K1313	古河中田郵便局の南西の道路	・道がとても狭く、朝の登校時には、国道4号線への抜け道として、通行量もあり危険である。	・スクールゾーンの設定やポールを立てるなどの対策をしてほしい。	道路河川課	・路面表示（学童注意）	・スクールゾーン：設置要件に満たないため難しい。 ・ラバーポール：道路の幅員が狭いため設置は難しい。		R7. 3月末までに路面表示をする予定
4	古河第五小学校	K0057	古河一中西門に続く道とJR線高架下の交差点	・高架下の細い道の交差点で、交通量も多いことから道路が混雑しやすい。特に、下校時に歩く方向からは、見通しが悪いため、危険である。	・中学生も利用する箇所で、朝は立哨等も行われているが、下校時が危険なため、通学路と分かるような標識を設置してほしい。	①道路河川課 ②古河警察署	①ラバーポール設置済 ②横断歩道の再塗装確認		①R6. 4	①R6. 4設置済 ②工事完了
5	古河第七小学校	0127、K1729	けやき平二丁目、古河三高西門付近	・登下校時に道路を横断するが、横断歩道がなく危険である。 ・スピードを出している車や自転車も多く、横断が困難である。	・横断歩道の設置 ・指示標識の設置	古河警察署	・交通量などの必要な調査を実施し、設置を検討 ・歩行者たまり問題なし ・一時停止も併せて検討	・標識の設置場所が困難。 ・インターロッキングであるため、標示が困難。	R6. 7. 26	R7. 2設置上申 横断歩道・一時停止
6	下大野小学校	H1116	パン屋「一番ぼし」付近のカーブ	・見通しが悪く、減速しない車が多い。 ・ガードレールや縁石がない。	・ガードレール、縁石の設置 ・減速ロードハンブの設置	道路河川課	・交通安全指導の徹底（グリーンベルト設置で対応）	・ガードレール、縁石の設置：道路の幅員が狭いため、設置は難しい。（グリーンベルト設置で対応。） ・ハンブ：車両が通過する際に発生する衝撃音により、騒音・振動に対する市民からの苦情が懸念されるため、設置は難しい。		「減速ロードハンブ」を路面標示にて対応済
7	下大野小学校	H1116	下大野交差点東側T字路	・見通しが悪く、減速しない車が多い。 ・ガードレールや縁石がない。	・スクールゾーンの明確化 ・ガードレール、縁石の設置 ・減速ロードハンブの設置	道路河川課				「減速ロードハンブ」を路面標示にて対応済
8	下大野小学校	H1606	柳橋、吉田製作所の十字路	・見通しが悪く、車の通りが多い。	・「児童横断注意」等の看板の設置 ・減速ロードハンブの設置	道路河川課		・ハンブ：車両が通過する際に発生する衝撃音により、騒音・振動に対する市民からの苦情が懸念されるため、設置が難しい。		
9	上辺見小学校	H2180	上辺見保育所前の道路	・通学する児童が多いが、歩道が狭い。自転車や歩行者が来ると登下校する児童の対応が難しい。 ・縁石やガードレールがあると接触事故を防ぐことができるのではないと思う。	・縁石、ガードレール等の設置による歩道の整備	道路河川課	・交通安全指導の徹底（グリーンベルト再塗装で対応）	・ガードレール、縁石の設置：道路の幅員が狭いため、設置は難しい。		R7外側線塗直し予定
10	小堤小学校	214 H341	国道125号から北に200mほど北上した雑木林	・通学路わきの雑木が伸びていて、その重みで柵が傾いている。 ・自動車渋滞の抜け道になっているため、通学時間帯の車の往来も多い。 ・児童は、車を避け、その柵に添うように歩いており、たいへん危険な状況である。	・雑草、雑木を刈り取るなどして、児童が安全に歩行できるようにしてほしい。	用地管理課	・雑草、雑木の処理（業者に依頼し、対応済）	不在地主のため地元区長等と協議。 交通に支障ありという判断で、地元了解の上、用地管理課で対応	R6. 6. 12	R6. 7対応済
11	水海小学校	H3158とH4010が交差する道路	前林 自然排水路にかかる沼縁橋の道路	・境から古河方面のぬけ道になっており、登校時間帯は交通量が多い。 ・児童の横断時にスピードを出す車が多く危険である。	・横断歩道を設置してほしい	①古河警察署 ②交通防犯課	①交通安全指導の徹底 ②防犯灯の設置予定	①歩行者たまりがないため設置困難	R6. 7. 29	①設置不可 歩行者たまりなし ②R6. 12月中
R5交差点付近「グリーンベルト設置」、「通学路注意」路面標示済										
12	下辺見小学校	H2377	下辺見小東側橋付近	・道幅が狭く、児童が自動車があつかる危険がある。	・道路の拡幅工事をしてほしい。 ・歩道やグリーンベルトを設置してほしい。	道路河川課	・路面表示（学童注意）による注意喚起	・道路拡幅工事の要望書は受理したが、対応時期未定。 ・道路の幅員が狭いため、外側線も引けない。		R7. 1. 16 業者確認。 外側線もなく、道幅狭いためグリーンベルト不可。 「学童注意」の表示はすでにあり、薄くなつてはいるので復旧しない。

通しNo.	学校名	関連路線名	危険箇所	現在の状況・危険の内容	希望する修繕・改善方法等	対応機関・課	対応方法	問題点	現地確認日	対応済
13	中央小学校	H0522	学校から北に向かって突き当たるT字路を右に曲がった先に出てくる森	・木が覆い茂っていて、見通しが悪い。	・不審者等の対策として木の伐採をお願いしたい。	用地管理課→環境課	・民地のため、環境課へ情報提供済		R6. 7. 19、23	環境課にて指導文書発送
14	中央小学校	0225	筑西幹線道路 江原ファーム玉子販売機の信号のない交差点	・新4号につながる幹線道路のため、自動車の往来が激しい中、横断歩道を渡らなければならない。また、大型トラックも多く通行していて危険である。	・押しボタン式の信号の設置を検討してほしい。	古河警察署	・交通量などの必要な調査を実施し、設置を検討（道路形状に問題なし）	・交通規制課と協議し設置を検討。（時間を要す。）	R6. 7. 24	R7年度信号機新設要望R7. 2上申
15	中央小学校	H0570	中央運動公園通り中央運動公園入口から岡田クリニック東の道路を南に進んだ十字路	・見通しの悪い、変則的な十字路となっている。 ・生活道路であるため、自動車の往来が多い。 ・十字路から向こう側に渡ろうとする児童が、なかなか渡れず困っている。また、自動車の交通量が多く危険である。	・児童が道路を渡るように、横断歩道を設置してほしい。または、スピードを抑制する対策を検討してほしい。	①古河警察署 ②道路河川課	・交通安全指導の徹底	①・歩行者たまりがなく、道路の幅員が狭いため横断歩道設置基準に満たない。 ・速度規制（31km）について、調査するが、標識の設置場所など困難。 ②道路の幅員が狭いため、グリーンベルトの設置も難しい。		①横断歩道不可 歩行者たまりなし 速度不可 狭路で標識設置困難 ②R7. 3月末までに外側線の対応予定
16	諸川小学校	S4002、S4007	東京電力パワーグリッド(株)諸川変電所前の横断歩道	・自動車、自転車の交通量が多く、横断歩道が経年劣化の為、殆ど薄くて見えなくなって危険である。	・児童の安全確保のため、横断歩道塗り直してほしい。	古河警察署	・横断歩道補修		R6. 7. 23	工事完了
17	八俣小学校	S6160	王子コンテナー茨城工場南側道路から県道尾崎境線に向かう道路（東山田1057-3～東山田305-3）笹原地区	・未来産業用地開発事業内関係工事に伴う通学路の迂回が生じたため。 ・王子コンテナー付近は側溝に蓋がしてあるが新しい通学路の側溝には蓋がなく危険である。	・路肩に白線を引いて歩道を確保してほしい。 ・側溝の両側に蓋をするように希望。	道路河川課	・外側線は？ ・側溝の蓋は設置済			・側溝の蓋は対応済 ・外側線対応済
18	八俣小学校	0223 S6296	三和農村環境改善センター～八俣小学校へ来る横断歩道	・横断歩道が消えかかっているため危険である。	・横断歩道の塗り直しをしてほしい。	古河警察署	・横断歩道補修		R6. 7. 23	工事完了
19	名崎小学校	0115	日野自動車～名崎小学校へ向かう横断歩道	・横断歩道の白線が消えている	・横断歩道の塗り直し	古河警察署	・横断歩道補修		R6. 7. 23	工事完了
20	名崎小学校	0115	ファミリーマート名崎店 角の十字路（126号 尾崎境線）	・横断歩道の白線が消えている	・横断歩道の塗り直し	古河警察署	・横断歩道補修		R6. 7. 23	工事完了
21	名崎小学校	S4133	三和東中学校前T字路	・横断歩道の白線が消えている	・横断歩道の塗り直し	古河警察署	・横断歩道補修		R6. 7. 23	工事完了
22	名崎小学校	125号 尾崎 十字路交差点	国道125号 尾崎十字路交差点	・横断歩道の白線が消えている	・横断歩道の塗り直し	古河警察署	・横断歩道補修		R6. 7. 23	工事完了
23	仁連小学校	S3236	仁連小正門北から、十間通りへ北に向かう歩行者道路	・雑木、雑草が茂り、歩道を塞いでしまう。	・雑木、雑草を伐採し、アスファルト等で整備してほしい。	①用地管理課 ②道路河川課	①年2回業者による除草を実施 雑木伐採予定 ②アスファルトは定期的に対応している		R6. 7. 19	①②対応済（道路河川課） ①の雑木については今年度末または翌年度の早い時期に伐採する（用地管理課）

通しNo.	学校名	関連路線名	危険箇所	現在の状況・危険の内容	希望する修繕・改善方法等	対応機関・課	対応方法	問題点	現地確認日	対応済
24	古河第一中学校	K0123	古河一中東側正門前	・横断歩道の塗装がはがれている。 ・道路の中央線が薄くなっており、自動車がスピードを出して危険である。	・横断歩道の塗り直しをしてほしい。	古河警察署	・横断歩道補修		R6. 7. 29	工事完了
25	古河第一中学校	県道野木古河線 K0005、K0066、K0810、K0067	複数の道路が交差している交差点	・交通量の多い道路に対して、複数の道路が交差しているため渡りにくい。	・停止線の塗り直しをしてほしい。	古河警察署	・一時停止の標示補修		R6. 7. 29	工事完了
26	古河第二中学校	K1145	古河第二中学校南門前道路	・登校時のみ南門を開放している。 ・車両も通勤のせいか、スピードを落とさずに曲がってくる方が多いため危険である。	・路面に停止線を引いてほしい。	①古河警察署 ②道路河川課	②破線で対応	①曲がり角に一時停止は不可のため、停止線は設置できない。 ②	R6. 7. 26	①一時停止不可 曲がり角に一時停止不可 ②R7破線または路面標示検討
27	古河第二中学校	K1145	古河第二中学校南門南側道路	・登校時のみ南門を開放している。 ・車両も通勤のせいか、スピードを落とさずに曲がってくる方が多いため危険である。	・路面に停止線を引いてほしい。	古河警察署	・一時停止の標示補修		R6. 7. 26	工事完了
28	古河第三中学校	K0276、K0275、K0277	国道4号ぞいのパーミヤン交差点から古河三中方面に入った細い道路	・細い道路で、登下校の時間帯に車の通りが多い。 ・4号方面から登校する生徒と4号方面に向かう他校生等との交錯する場面が多く、危険である。	・交差点に止まれの標識の設置。	古河警察署	・一時停止（交通量などの調査を実施し、設置検討。	・標識の設置場所が困難。 ・近隣住民の協力が必要。	R6. 7. 29	一時停止 設置上申（R7.2）
29	古河第三中学校	K0300、K0485	県道250号からヤオコーに向かう細い道路	・生徒が多く利用している道路だが、通学時間帯の自動車の交通量が多く、歩道がない道路のため危険である。	・新4号に向かう市道0122号線を早期に整備し、指定通学路としたい。	都市計画課	・早期に整備予定			
30	古河第三中学校	K0294、K0292	国道4号に向かう細い道路	・生徒が多く利用している道路だが、自動車の抜け道となっているため、危険である。	・新4号に向かう市道0122号線を早期に整備し、指定通学路としたい。	都市計画課	・早期に整備予定			
31	総和中	0105、0233との交差点	0105、0233との交差点北側。	・登下校時間帯は、生徒が集中して停車するため、歩道がいっぱいとなり、歩道に入らず車道に車体が出てしまうことがあり、大変危険である。また、学校方面とは逆方向に進行する一般の方や歩行者にも影響を与えることがある。	・待避場所の確保を検討してほしい。	道路河川課	・交通安全指導（生徒の横断歩道の渡り方の変更）			
32	総和中	0105、0233との交差点	0105を南側から0233へ右折する角。	・0105を南側から0233へ右折する角に見通しが悪く、転倒や接触の危険がある。（特に雨天時）	・段差の補修を検討してほしい。 ・あいさつ啓発の看板の位置に注意喚起の看板を設置してほしい。	道路河川課	・段差補修			パッチングにて段差補修済
33	総和中	0105とH0483及びH0481との交差点	0105を総和中から車検のコバックへ向かう道路	・路面に凹凸があり走行しにくい。特にマンホール周りの凹凸が大きく、ハンドルを取られ転倒の危険がある。 ・影山倉庫南側北側など壁で死角がある。そこから車が歩道に進入してから停車することが多いため、危険である。	・段差の補修とマンホール周りを斜面にして段差を軽減することを検討してほしい。 ・安全を促す表示の設置を検討してほしい。	①道路河川課 ⇒②下水道課 ハ道路河川課から依頼	①下水道があるため補修困難。 ②			
34	総和北中	県道190号 国道125号	小堤交差点	・道が狭いため、自動車が左折する際に路側帯を越えてしまい、自転車と接触する危険がある。	・自転車が走行できる場所の確保、道路の舗装	境工事事務所	交通安全指導	・道路の拡幅工事の予定なし	R6. 7. 31	・道路の拡幅工事の予定なし
35	総和北中	H4179	総和北中裏側の畑道	・街灯が少なく、暗い。	・街灯の本数を増やしてほしい。	交通防犯課	防犯灯設置について、行政区から要望するよう伝える。		R6. 7	

通し No.	学校名	関連路線名	危険箇所	現在の状況・危険の内容	希望する修繕・改善方法等	対応機関・課	対応方法	問題点	現地 確認日	対応済
36	総和南中	H2677と H2441の交差 古河市磯部 1648-1付近	こぼと保育園から総 和南中学校に向かう 急カーブの道路	・道路が急カーブになっていることに加え、 道幅が狭いことから、登下校時に、前方から の車に気づくことが遅くなり危険である。	・道路に白線（点線）等を書く。（その内 側を自転車で走行できるように）	①古河警察署 ②道路河川課	①一時停止の設置を再検討 予定 ②外側線の設置は？		R6. 7. 29	①一時停止 設置上申（R6.12） ②R6. 10. 31外側線の標示済
37	三和中学校	0109	三和交番向かいの道 路	・以前に報告した時点より見通しの悪い面は やや改善されたが、交通量が多く、スピード の出ている車もあり、カーブなので危険であ る。	・歩道が途切れている所の改善	①境工事事務 所 ②道路河川課 ③教育総務課	①道路の計画があるか確認 ②ゼブラゾーンを狭くする ③交通安全指導	③右側通行をしている生徒を見か ける	R6. 7. 31	道路河川課対応 ゼブラゾーンを狭くし、外側 線の幅を以前よりも少し広く 確保した。（セイコーマート 前）
38	三和北中学校	0201、S1513、 S1514、 S1515、S1588 による六叉路 フードスクエ ア古河諸川店 付近	0201の、フードスク エア古河諸川店東付 近の横断歩道	・交通量が多く、信号機がない。 ・横断歩道はあるが消えかかっている大変危 険である。	・横断歩道の補修	古河警察署	・横断歩道補修	・信号機設置は建柱場所がなく、 現在の道路状況では不可。	R6. 7. 23	工事完了（補修） 信号機不可 設置基準不適合 ※信号機が建柱できない