

令和5年度古河市道路橋定期点検結果

※道路橋毎の健全性の診断は下記の表の区分により行っています。

区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

道路橋名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	判定区分
新十九丁橋	長左工門新田	市道三和7186号線	29.3	7.0	II
幡前橋	水海	市道総和3155号線	8.1	6.0	II
三和04013橋	江口	市道三和4386号線	6.2	3.1	II
三和04021橋	江口	市道三和4406号線	6.1	3.1	II
三和04025橋	恩名	市道三和4396号線	7.5	3.1	II
三和04026橋	恩名	市道三和4397号線	7.6	3.1	II
三和04028橋	恩名	市道三和4435号線	7.6	3.1	II
三和04030橋	恩名	市道三和4399号線	7.6	3.1	II
三和04031橋	恩名	市道三和4400号線	7.6	3.1	II
三和04039橋	東山田	市道三和4270号線	6.8	2.0	I
三和06001橋	東山田	市道三和6166号線	5.3	4.0	II
三和06002橋	東山田	市道三和6179号線	5.3	4.0	II
三和06003橋	東山田	市道三和6184号線	5.3	3.8	I
三和06004橋	東山田	市道三和6191号線	5.3	3.8	II
三和06005橋	東山田	市道三和6199号線	5.3	3.7	II
三和06006橋	東山田	市道三和6208号線	5.3	3.7	II
三和06007橋	東山田	市道三和6217号線	5.3	3.7	II
三和06008橋	東山田	市道三和6228号線	5.3	3.7	II
三和07002橋	恩名	市道三和7127号線	10.5	3.7	II
三和07004橋	恩名	市道三和7132号線	10.4	3.5	II
長左工門橋	長左工門新田	市道0106号線	11.7	6.6	II
三和07007橋	長左工門新田	市道三和7222号線	12.6	3.5	II
長宝橋	長左工門新田	市道三和7186号線	11.5	7.5	II
永代橋	大和田	市道0134号線	10.0	25.5	II

道路橋名	所在地	路線名	橋長(m)	幅員(m)	判定区分
弁才天橋	大和田	市道0134号線	10.5	25.5	Ⅱ
上流側道橋	大和田	市道0134号線	10.5	4.0	I
下流側道橋	大和田	市道0134号線	10.5	4.0	I
寺前橋	新和田	市道0134号線	13.6	25.5	Ⅱ
三和04041橋	仁連	市道三和4474号線	4.1	18.2	Ⅱ
三和05003橋	間中橋	市道三和5077号線	2.4	5.4	I
三和06011橋	谷貝	市道三和6434号線	2.9	5.7	Ⅱ
三和06013橋	谷貝	市道三和0215号線	2.8	8.0	Ⅱ
高森橋	久能	市道総和3890号線	6.0	7.0	Ⅱ